

# Рекомендации по монтажу

- При монтаже изделий (молдингов, карнизов, плинтусов, панелей, уголков и т.п.) поверхности, на которые выполняется монтаж, должны быть сухими и чистыми, не имеющими перепадов по плоскостям.
- До момента монтажа выдержать элементы лепнины в помещении не менее суток для адаптации изделий к температурному режиму помещения.
- Рекомендуется проводить отделочные работы (окраску стен, потолков или приклеивание обоев) после выполнения работ по монтажу.
- Необходимо производить расчет количества декоративных элементов. Учитывая запас для подрезки 5-10%. А также количество углов.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЛЕПНИНЫ:

- **Торцовочная пила**, должна иметь диск, предназначенный для резки изделий из пластика, с мелкими зубцами (60-80 зубьев) и твердосплавными напайками; работать пила должна не более 2-3 тыс. оборотов.
- **Клей (жидкие гвозди)**, предпочтительно прозрачный, быстросхватывающийся.
- **Рулетка** (не меньше 3 м)
- **Ретуширующие маркеры, восковые карандаши** (таблица соответствия номеров восковых карандашей коллекциям Декор-Дизайн приведена на стр.27) Восковой карандаш перед затиркой стыков следует немного разогреть строительным феном.
- **Молоток и мелкие гвозди** для лучшего фиксирования изделий; гвозди потом удаляются.
- **Мелкозернистая шкурка** для удаления клея после затвердевания; **крупнозернистая шкурка** для зачистки мест нанесения монтажного клея.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ РАЗМЕТКУ НА СТЕНЕ, КУДА БУДЕТ ПРИКЛЕЕН ДЕКОР.



Далее выполняют прирезку декоративных элементов, используя торцовочную пилу, или при ее отсутствии – стусло для ручной порезки.



После этого выполнить монтаж декоративного элемента на клей, предварительно слегка ошкурив наждачной бумагой поверхность приклеивания декоративных элементов. Для улучшения адгезии, также можно использовать маленькие гвозди для лучшей фиксации.

Для маскировки стыков использовать восковые карандаши, и, при необходимости, ретуширующие маркеры.



# Цветовые палитры

## КОЛЛЕКЦИЯ «ДЫХАНИЕ ВОСТОКА»

№	ЦВЕТОВАЯ ГАММА
115	Белый
118	Белый с золотом
126	Червонное золото
127	Золотистый
281	Бежевый
552	Червонное золото
553	Золотистый
767	Темно-коричневый
933	Старое серебро
937	Серебро
1028	Бежевый
1084	Коричневый

## КОЛЛЕКЦИЯ «СУЛТАН»

№	ЦВЕТОВАЯ ГАММА
1	Темно-дубовый
2	Венге (красное дерево)
3	Дубовый
4	Орех
5	Ольха
6	Бук

## КОЛЛЕКЦИЯ «ПРЕЗИДЕНТ»

№	ЦВЕТОВАЯ ГАММА
DB-	Темно-коричневый
BR-	Коричневый
G-	Золотой
S-	Серебристый
IV-	Слоновая кость
MP-	Серый
WG-	Белый с золотом

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВОСКА И КАРАНДАША ДЛЯ ЗАТИРКИ И ЗАКРАСКИ СТЫКОВ

ЦВЕТ	ВОСК МЯГКИЙ (Borma)	РЕТУШИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ (Profix)
126	12	52
127	11, 19	–
281	19	14
552	12	52
553	11	–
767	7, 43, 46	59
933	11	14
937	19	–
1028	116	8
1084	7	59
115/115G	50	–
118	50	–
1	47	59
2/602	7	7
3/603	48	17
4/604	43	48
5/605	118	14
6/606	116	41
BR-	46/07	59
G-	12	52
S-	19	–
IV-	116, 118	14
MP-	50	–
DB-	47	7
WG-	50	–



Клей «Монтажный»,  
воск стыковочный,  
карандаш ретуширующий